



PIRKANMAAN
PELASTUSLAITOS

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

Palotarkastusinsinööri Tapio Stén

Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017



PIRKANMAAN
PELASTUSLAITOS





*Alkuperäinen viemärin sulku-
venttiili.*



*Korjattu ja huollettu viemärin
sulkuventtiili.*

Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien kunnossapidon valvonnassa

Lainsäädäntö:

- Pelastuslaki 379/2011
- Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506
- S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen ja kunnossapito KH-05-00478

PELASTUSLAKI 379/2011 § 78

”Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava Pelastuslain 2. ja 3. luvun säännösten noudattamista.

Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä”

PELASTUSLAKI 379/2011, 3. LUKU
TOIMINNANHARJOITTAJAN SEKÄ RAKENNUKSEN OMISTAJAN
JA HALTIJAN VELVOLISUUDET, § 12

Laitteiden kunnossapito:

”Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisen määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti”:

5) väestönsuojien laitteet ja varusteet

”Edellä 1 momentissa tarkoitetuista velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta”

PELASTUSLAKI 379/2011, 3. LUKU
TOIMINNANHARJOITTAJAN SEKÄ RAKENNUKSEN OMISTAJAN
JA HALTIJAN VELVOLISUUDET, § 12 jatkoa

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

- 1) laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista sekä kunnossapito-ohjelmasta
- 2) laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai, jotka on huollettava määräväleillä
- 3) huollon ja tarkastuksen ajankohdasta ja määrävälistä
- 4) toimenpiteiden kirjaamisesta

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖNSUOJIENTEKNISISTÄ
VAATIMUKSISTA JA VÄESTÖNSUOJIENTEKNISISTÄ LAITTEIDEN
KUNNOSSAPIDOSTA
10.5.2011/506, § 20 LAITTEIDEN TOIMINTAKUNNOSSA PITÄMINEN

”Väestönsuojien laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein.

Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle”.

KÄYTÄNTÖ PIRKANMAALLA, PALOTARKASTUKSEN SISÄLTÖ

Palotarkastuksessa selvitetään, ovatko kohteen omistaja, haltija ja yrityksen johto tietoisia kohteen turvallisuusriskeistä ja palokunnan toimintamahdollisuuksista. Tärkeää on tarkastaa, toimiiko kohteen oma turvallisuusjärjestelmä suunnitellulla tavalla.

Edelleen on tärkeää selvittää, että turvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävät tehtävät ja vastuu on tarpeen mukaan asianmukaisesti jaettu ja henkilökunta koulutettu. Turvallisuutta koskevien sisäisten tarkastusten pöytäkirjat tarkastetaan tarvittaessa palotarkastuksen yhteydessä.

KÄYTÄNTÖ PIRKANMAALLA,

- Palotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan väestönsuojan kunnossapitoon liittyvät asiakirjat.
- Jos dokumentteja ei ole esittävänä tarkastuksen suorittajalle, niin edellytetään tehtäväksi suojan vuosihuolto ja tarvittaessa 10 vuoden välein suoritettava määräaikais-tarkastus, jonka pöytäkirja edellytetään toimitettavaksi pelastusviranomaiselle sähköpostilla.
- Pelastusviranomaisen tallentaa pöytäkirjan sähköisesti ko. kohteen tietoihin.

KÄYTÄNTÖ PIRKANMAALLA, VALVONTASUUNNITELMA 2017, ASIAKIRJAVALVONTA

- Pelastusviranomaiselle toimitettaviin asiakirjoihin liittyvää valvontaa ovat mm.väestönsuojien määräaikaistarkastusten dokumenttien valvonta. Edellä mainittuja asiakirjoja toimitetaan pelastuslaitokselle suoraan huolto- ja tarkastusliikkeiltä sekä valvontakohteista, jos asiakirjoja ei ole ollut nähtävissä tarkastuksella. Kohteen palotarkastaja kirjaa toimenpiteen tiedot palotarkastusohjelmaan ja valvoo tarpeen mukaan, että pöytäkirjoissa mahdollisesti mainitut puutteet korjataan. Tarvittaessa suoritetaan ylimääräinen palotarkastus.

KÄYTÄNTÖ PIRKANMAALLA, VAATIMUS KIRJATAAN TARVITTAESSA PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJALLE

”Väestönsuojan laitteiden ja varusteiden toimintakunto sekä väestönsuojan tiiveys on tarkastettava. Tarkastuksessa mahdollisesti havaittavat puutteet laitteiden ja varusteiden toimintakunnossa tai huollossa on korjattava. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, josta on toimitettava kopio pelastusviranomaiselle. (Pelastuslaki 379/2011 12 § ; Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 1 § , 15 § , 20 §).

Ohje: Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa laitevalmistajan ohjeiden mukaan, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuksen suorittajalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus toimenpiteen suorittamiseen”.

KÄYTÄNTÖ PIRKANMAALLA, KIRJAUS PALOTARKASTUSOHJELMAAN

Valvontakohteiden ylläpito

Rakenn. perustiedot Valvonta Omatoiminen varautuminen Samm. ja pelastuslaitteet Yhteyshenkilöt Rakennustekn.tiedot Varusteet/Lämmitys Rakenne Lisätiedot Valvontahistoria

Rakennus

PRT 1012952058

Kiinteistö 837 104 0066 0001 PRT 1012952058

Kunta Tampere Pääkohde A

Lähiosoite Suokatu 21

Postiosoite 33230 TAMPERE

Tilan nimi AMURIN KANSAINVÄLINEN KOULU

Nim2

Omistaja TAMPEREEN KAUPUNKI

Myös rak. valvontakohteet hakulistaan

Paloluokitteluja

Palotekn.luokka Palonkestävä

Riskiluokka II-luokan riskikohde

Suojaustasoluokka Suojaustaso 2

Palovaar.luokka Luokittelematon

Valvontaryhmittelyjä

Valvonta-alue Tampere itäinen

Vastuutarkastaja

Kohdetyyppi A205 Yleissivistävät oppilaitokset

Riskiluku 3

Tarkastusväli 12 kk

Talenna

Uusi rakennus

Kohteen tilastohistoria

Kohdekortti

Operatiivinen kohdekortti

Rakennuksen sisäiset valvontakohteet

Koko rakennus/kohde
KH Amurin koulu, ruokasali, liikuntasali
Sammutus- ja pel.aitteita
Väestönsuoja 1
Väestönsuoja 2

Näytä myös historia

Uusi

Tiedot

AIKA AJOIN PELASTUSVIRAOMAISELLE ESITETTÄVÄ KYSYMYS

”Voimmeko poistaa väestönsuojan käytöstä kokonaan, koska se ei ole enää toimintakuntoinen”?



PIRKANMAAN
PELASTUSLAITOS

KIITÄN MIELENKIINNOSTA